

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIA
CONVOCATORIA PUBLICA NO. 013 DE 2012

Numeral 2.4.1.7 REQUISITOS PARA EVALUAR PROPUESTAS, MUESTRA FISICA

	UNION TEMPORAL DISTRITAL 013Amplex de Colombia y Moderline SAS.	SOLINOFF	Unión temporal Macarena 2012)	(Unión temporal Unidistrital 2012)	(Industrias Cruz):
RESULTADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Codigo Muestra	UFMA3247	UFMA8709	UFMA2129	UFMA0167	UFMA 1207

Concepto Diseño y Dimensiones

Puesto Trabajo Operativo (Coordinador)	NO CUMPLE, no hay pasacable no hay forma alguna de conectar equipos al ducto de conducción. NO CUMPLE la unidad de almacenamiento archivador no es presentado con una sola tapa frontal como lo exige la ficha técnica del pliego de condiciones	No cumple, el faldero del mueble es presentado en aglomerado de 15 mm. Y 9 mm. Incumpliendo lo exigido en la ficha del pliego de condiciones, la cual solicita faldero en aglomerado de madera de espesor 18 mm. No Cumple, La conducción techo superficie o piso superficie, es presentada en tubular rectangular de 50 x 75 mm, incumpliendo lo solicitado en la ficha técnica del pliego de condiciones, la cual exige tubular cuadrado No Cumple, En la estructura no se observan los niveladores ni el antideslizante. No Cumple, No se encuentra el troquel de 1 pulgada en canaleta en C de 15 x 5,5 Cms, para comunicarse con la superficie del puesto. NO CUMPLE, la unidad de almacenamiento archivador no es presentado con una sola tapa frontal como lo exige la ficha técnica del pliego de condiciones.	No Cumple, Filos al fondo altura rodilla No Cumple la bandeja organizadora solicitada en lámina CR y se encontró en polipropileno.	No CUMPLE. Puesto de trabajo operativo, en la especificación se solicita "bandeja organizadora" y en el modulo archivador no está este elemento, presenta unas divisiones en la gaveta superior la cual anula totalmente la posibilidad de almacenar otro tipo de elementos.	OK
Isla por Tres	OK	NO CUMPLE, La dimensión del largo de la superficie de trabajo de la muestra presentada es de 1.92 mt. Incumpliendo lo solicitado en la ficha técnica del pliego de condiciones, la cual exige una dimensión de 1.95 mt. NO CUMPLE, La superficie instalada se encuentra dilatada mas de 10mm.	NO CUMPLE, las medidas de la mesa	NO CUMPLE, los dilatadores no tienen acabado igual al de la estructura los dilatadores presentados en la muestra son en cr y la estructura es base aluminio. NO CUMPLE, Presenta el elemento de sujeción en dos de las cuatro patas.	NO CUMPLE, 1. El mueble tiene un ancho de 2.02 mt. Incumpliendo lo solicitado en el pliego de condiciones, donde solicita una dimensión total de 2.00 mt. 2. El mueble tiene un fondo de 0.59 mt. Incumpliendo lo solicitado en el pliego de condiciones, donde solicita una dimensión total de 0.60 mt. 3. La muestra presenta una altura de panel de 97 cm. Incumpliendo lo solicitado en el pliego de condiciones, que exige una dimensión de 50 cm. con las medidas exigidas en el pliego de condiciones 4. No tiene niveladores en polipropileno antideslizantes.
Mesa lectura Rectangular	OK	NO CUMPLE, La superficie del mueble presentado, esta dilatada de la estructura en 25 mm. Incumpliendo lo exigido en la ficha técnica del pliego de condiciones que solicita una dilatación de la estructura de máximo 10 mm.	OK	OK	OK
Silla	OK	OK	OK	OK	OK
Pupitre	NO CUMPLE, medidas de la mesa de apoyo, adicionalmente el portabilibros de la silla en el doblez en la parte delantera, presenta peligrosos filos, en áreas donde accede el usuario.	No Cumple, la estructura instalada no es de diametro 22mm pues no es tubo redondo sino ovalado y en los pliegos de condiciones se exige un diametro de 22mm suponiendo con ello tubo redondo. No Cumple, El asiento instalado no cumple con las medidas.	OK	No cumple, en la especificación se solicita en medidas específicas.	OK
Columna de Lockers	OK		NO CUMPLE, las medidas de profundidad	OK	OK

Estructura y Sistemas Constructivos

Puesto Trabajo Operativo (Coordinador)			OK	OK	NO cumple, no hay pasacable no hay forma alguna de conectar equipos al ducto de conducción
Isla por Tres	NO CUMPLE, no tiene anclaje al piso.	OK	No cumple, isla por tres puestos, en la especificación se solicita "debe ir anclado a piso" y los ensamblajes presentados por el proponente no hacen parte integral de la estructura.	OK	No cumple, no presenta anclaje a piso y no tiene dilatación.
Mesa lectura Rectangular	OK	OK	No Cumple. La mesa no es firme.	OK	OK
Silla	OK	OK	OK	OK	OK
Pupitre	OK		NO CUMPLE La superficie de trabajo tiene acabado rugoso e irregular.	OK	OK
Columna de Lockers	OK	OK	OK	OK	OK

Materiales y Acabados para metales

Puesto Trabajo Operativo (Coordinador)	OK	OK	OK	OK	Tiene 1 ondulacion pronunciada en columna que maneja el cableado
Isla por Tres	OK	OK	OK	OK	OK
Mesa lectura Rectangular	OK	OK	OK	OK	OK
Silla	OK	OK	OK	OK	OK
Pupitre	OK	La mesa del pupitre no es de polipropileno ni plástico ABS y el material de la superficie que cubre, presenta desprendimiento	OK	OK	OK
Columna de Lockers	OK	OK	OK	OK	OK

Materiales y Acabados para superficies

Puesto Trabajo Operativo (Coordinador)	OK	OK	OK	OK	OK
Isla por Tres	OK	OK	OK	OK	OK
Mesa lectura Rectangular	OK	OK	OK	OK	OK
Silla	OK	OK	OK	OK	OK
Pupitre	OK	La tapa de apoyo del brazo se raya y mancha facilmente , el material no es plástico	OK	OK	OK
Columna de Lockers	OK	OK	OK	OK	OK

Pinturas y Recubrimientos

Puesto Trabajo Operativo (Coordinador)	OK	No cumple, Las partes metálicas del mueble (bases estructurales, viga, canaleta, archivador) son presentadas con acabado en pintura lisa, incumpliendo lo solicitado en la ficha técnica del pliego de condiciones que exige un acabado microtexturizado	OK	OK	OK
Isla por Tres	OK	No cumple, Las partes metálicas del mueble son presentadas con acabado en pintura lisa, incumpliendo lo solicitado en la ficha técnica del pliego de condiciones que exige un acabado microtexturizado	OK	OK	Se nota saltos rayones de pintura en una de sus patas.
Mesa lectura Rectangular	OK	No cumple, Las partes metálicas del mueble son presentadas con acabado en pintura lisa, incumpliendo lo solicitado en la ficha técnica del pliego de condiciones que exige un acabado microtexturizado	Presenta saltos de pintura.	OK	OK
Silla	OK	OK	OK	OK	OK
Pupitre	OK	OK	Presenta saltos de pintura	OK	OK

Columna de Lockers	OK	No cumple, Las partes metálicas son presentadas con acabado en pintura lisa, incumpliendo lo solicitado en la ficha técnica del pliego de condiciones que exige un acabado microtexturizado	Presenta saltos de pintura.	OK	OK
--------------------	----	---	-----------------------------	----	----

Uso y Mantenimiento

Puesto Trabajo Operativo (Coordinador)	OK	OK	Filos al fondo altura rodilla	OK	OK
Isla por Tres	OK	OK	OK	OK	Los tornillos de sujeción de la Isla que sostienen los paneles traseros y laterales sobresalen de la superficie de madera
Mesa lectura Rectangular	OK	OK	OK	OK	OK
Silla	OK	OK	OK	OK	OK
Pupitre	OK	OK	OK	OK	OK
Columna de Lockers	OK	OK	Tiene filos internos, que pueden cortar	ok	OK

Valor Agregado

Puesto Trabajo Operativo (Coordinador)	no	viene bandejas auxiliares metálicas para manejar papelería	no	no	no
Isla por Tres	no	no	no	no	no
Mesa lectura Rectangular	no	no	no	no	no
Silla	no	no	no	no	no
Pupitre	no	no	no	no	no
Columna de Lockers	no	no	no	no	no