

NFORME TÉCNICO VISITA A PLANTA

EMPRESA: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

NIT: 860007336-1

Dirección: CRA 69 No 17 A-85

Barrio: MONTEVIDEO

Localidad: FONTIBON

PARAMETRO	VERIFICACION	
	CUMPLE	NO CUMPLE
1.INFRAESTRUCTURA		
Pisos	X	
Paredes	X	
Techos	X	
Iluminación	X	
Puertas	X	
Ventilación	X	
2.AREAS		
Área Fría ¹	X	
Área Caliente ²	X	
Área de desechos	X	
Área de recepción de materia prima	X	
Área de almacenamiento de materia prima	X	
Área de lavado	X	
Área de elementos de aseo	X	
3.REFRIGERACION		
Cuartos Fríos	X	
Cuartos de congelación	X	
4.INSTALACIONES SANITARIAS		
Baño	X	
Vestieres	X	

¹ Área Fría: Se define como la zona para el prelistamiento de los alimentos, así como la zona de preparación de los alimentos que no requieren cocción.

² Área Caliente: Se define como la zona de cocción y preparación del alimento por medio de calor.

OBSERVACIONES DE LA VISITA


1. **Visita Planta:** Al momento de la visita se evidencia el cumplimiento de todos los parámetros de condiciones locativas, contemplados en el pliego de condiciones de la convocatoria pública No 002 de 2025.
2. **Registro Sanitario:** Verificada la documentación presentada por la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, incluye el concepto sanitario favorable con un porcentaje de cumplimiento del 74.5%, emitido con fecha del 07 de junio de 2024, que se encuentra debidamente consignado en los folios 604 a 610 de la propuesta presentada. No obstante, se ha identificado que el concepto sanitario presentado no cumple con lo establecido en el numeral 2.3.2.1.1, **CONDICIONES LOCATIVAS**, Parágrafo 3 del pliego de condiciones convocatoria pública 002 de 2025

Cordialmente,



JOSE IGNACIO PALACIOS OSMA

Jefe Oficina de Bienestar Universitario

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO Y REALIZÓ	María Cristina López	CPS Oficina de Bienestar Universitario	
REVISÓ Y APROBÓ	José Ignacio Palacios Osma	Jefe Oficina de Bienestar Universitario	